



WĘZEL W1




WĘZEL HP12



SCHEMAT WĘZŁÓW

WĘZEL HP1 - HP11



Uwaga! do połączeń kołnierzowych stosować śruby ze stali nierdzewnej.